

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen Correo electrónico: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Instrucciones de servicio

KERN ILB KERN PLB

Versión 1.1 02/2008 F









KERN ILB/PLB

Versión 1.1 02/2008

Instrucciones de servicio Balanza electrónica de plataforma/ Balanza de precisión

Índice

1	DATOS TÉCNICOS	5
1.1.	Dimensiones	10
2	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	12
3	INDICACIONES FUNDAMENTALES (GENERALIDADES)	13
3.1	Uso conforme a las normas	13
3.2	Uso inapropiado	13
3.3	Garantía	13
3.4	Control de medios de ensayo	13
4	INDICACIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS	14
4.1	Observar las instrucciones de servicio	14
4.2	Formación del personal	14
4.3.	Advertencias de seguridad funcionamiento a batería (solo KERN ILB)	14
5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	14
5.1	Control en el momento de entrega del aparato	14
5.2	Embalaje	14
6	DESEMBALAJE, EMPLAZAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	15
6.1	Lugar de emplazamiento, lugar de uso	15
	Desembalar	16
6.3	Conexión a la red	17
6.4	Funcionamiento con acumulador	17

10.5 6.5.	Funcionamiento a batería (solo KERN ILB) 1 Indicación del estado de carga de la batería	
6.6	Conexión de aparatos periféricos	18
6.7	Primera puesta en servicio	
6.7. 6.7.		
6.7.		
0.7.		
7 4	AJUSTE	19
8 E	ELEMENTOS DE MANEJO	21
8.6	Display con iluminación de fondo	21
8.7	Vista general del teclado	
8.8	Resumen de las indicaciones	22
9 E	EL MENÚ	23
9.6	Lista de las funciones de menú	23
9.7	Navegación en el menú	24
10	OPERACIÓN BÁSICA	25
10.1	Encender / apagar	
10.1		
10.1	1.2 Indicación cero de la balanza	25
10.2	Pesaje simple	25
10.3	Conmutar el alcance de pesaje (sólo balanzas de gama múltiple)	25
10.4	Pesaje con tara	
10.4	,	
10.4 10.4		
10.5	Unidad de pesaje estándar	
10.6	Conmutación temporaria de las unidades de pesaje (P4.2Funi)	28
11	FUNCIÓN DE MENÚ "P1 READ" REGLAJES BÁSICOS	
11.4	Ajustes de filtro	29
11.5	Filtro Median	30
11.6	Auto-Zero – Seguimiento automático de ceros	
11.7	Función tara	32
12	FUNCIÓN DE MENÚ "P5 OTHR" - OTRAS FUNCIONES ÚTILES	
12.4	Iluminación del fondo de la indicación	33

12.5	Intensidad de la iluminación del fondo	34
12.6	Señal acústica al apretar tecla	35
12.7	AUTO-OFF - Desconexión automática	36
12.8	Acumulador-opciones de carga	37
13 F	UNCIÓN DE MENÚ "P4 FUNC" - MODOS DE FUNCIONAMIENTO	
13.4	Reglajes a la función P4.1 FFun "ALL"	39
13.5	Contar piezas (función P4.3 PcS)	41
13.6	Pesar con margen de tolerancia (función P4.4 HiLo)	44
13.7	Definición del porcentaje (funciones P4.5 PrcA/ P4.6 Prcb)	46
13.7	.1 Averiguar el peso referencial mediante pesaje (P4.5 PrcA)	46
13.7	.2 Entrada numérica del peso referencial (P4.6 Prcb)	47
13.8	Taraje automático (función P4.7 AtAr	48
13.9	Función de valor máximo (P4.8 toP)	49
13.10	Sumar los valores indicados (función P4.9 Add)	50
13.1	0.1 Llamada del valor indicado memorizado como último	52
13.11	Función pesaje de animales (P4.A AnLS)	53
13.12	Memoria PRE-TARE (P4.b tArE)	54
14	SALIDA DE DATOS RS 232 C	. 56
14.4	Dotación de los pines del conector salida de la balanza (vista frontal)	56
14.5 14.5	Función de menú " P2 Prnt " - Parámetro RS 232C	
14.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14.5	•	
14.5	·	
14.5	.5 Parámetros del interface RS232 "P2.4 S_rS"	60
14.6	Protocolo de comunicación / órdenes de control remoto	
14.6		
14.7	Emisión manual	62
14.8	Emisión contínua	63
15	AVISOS DE FALLO	64
13	AVISOS DE FALLO	. 04
16	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ELIMINACIÓN	. 64
16.1	Limpiar	64
16.2	Mantenimiento, conservación	
16.3	Eliminación	

1 Datos técnicos

KERN ILB

KERN	ILB 12K0.1D	ILB 30K0.2D
Gama de pesaje (max)	6 kg/ 12 kg	12 kg/ 30kg
Lectura (d)	0,1 g/ 0,2 g	0,2 g/ 0,5 g
Reproducibilidad	0,2 g/0,4 g	0,4 g/ 1 g
Linearidad	± 0,3 g/± 0,6 g	± 0,6 g/± 1,5 g
Peso de ajuste recomendado, no adjunto (clase)	10 kg (F2)	20 kg (F2)
Peso mínimo de pieza con piezas contadas	> 100 mg	> 200 mg
Tiempo de calentamiento	mpo de calentamiento 2 horas	
Cantidad de piezas referencial con piezas contadas	10, 20, 50, facultativo	
Unidad de pesaje	g, kg, ct, lb, N	
Tiempo de estabilización (típico)	3 sec.	
Suministro de corriente	Adaptador de red 220	1-240 V/50 Hz 11V AC
Acumulador (de serie)	6 x NIMH R6 (AA), Duración de funcionamiento con iluminación del fondo aprox. 35 h/ tiempo de carga aprox. 10 h	
Batería	6 x 1,5	5 <i>V AA</i>
Temperatura de servicio	+ 15° C	+ 30° C
Humedad del aire	max. 80 % (no condensado)	
Peso kg (neto)	6 kg	
Interfaz	RS 232C	

KERN	ILB 60K0.5D	ILB 120K1D
Gama de pesaje (max)	30 kg/ 60 kg	60 kg/ 120kg
Lectura (d)	0,5 g/ 1 g	1 g/ 2 g
Reproducibilidad	1 g/2 g	2 g/ 4 g
Linearidad	± 1,5 g/± 3 g	± 3 g/± 6 g
Peso de ajuste recomendado, no adjunto (clase)	50 kg (F2)	100 kg (F2)
Peso mínimo de pieza con piezas contadas	> 500 mg	> 1 g
Tiempo de calentamiento	2 ho	oras
Cantidad de piezas referencial con piezas contadas	10, 20, 50, facultativo	
Unidad de pesaje	g, kg, ct, lb, N	g, kg, lb, N
Tiempo de estabilización (típico)	3 sec.	
Suministro de corriente	Adaptador de red 220	-240 V/50 Hz 11V AC
Acumulador (de serie)	6 x NIMH R6 (AA), Duración de funcionamiento con iluminación del fondo aprox. 35 h/ tiempo de carga aprox. 10 h	
Batería	6 x 1,5 V AA	
Temperatura de servicio	+ 15° C + 30° C	
Humedad del aire	max. 80 % (no condensado)	
Peso kg (neto)	20 kg	
Interfaz	RS 2	232C


KERN PLB

KERN	PLB 100-3	PLB 200-3
Lectura (d)	0,001 g	0,001 g
Gama de pesaje (max)	100 g	200 g
Gama de taraje (subtractivo)	100 g	200 g
Reproducibilidad	0,002 g	0,002 g
Linearidad	0,003 g	0,003 g
Peso mínimo de pieza con piezas contadas	0,001 g	0,001 g
Tiempo de calentamiento	2 horas	2 horas
Peso de ajuste	100 g (F1)	200 g (F1)
Paraviento	sí	sí
Verificable	no	
Cantidad de piezas referencial con piezas contadas	10, 20, 50, 100, facultativo	
Unidades de pesaje	g,	ct
Tiempo de estabilización (típico)	3 sec.	
Temperatura de servicio	+ 15° C + 30° C	
Humedad del aire	max. 80 % (no condensado)	
Dispositivo de pesaje sumergido	Ojete de enganche, serie	
Platillo de de pesaje (acero inoxidable) (mm)	85	85
Peso kg (neto)	3,6 kg	


KERN	PLB 1000-2	PLB 2000-2	
Lectura (d)	0,01 g	0,01 g	
Gama de pesaje (max)	1.000 g	2.000 g	
Gama de taraje (subtractivo)	1.000 g	2.000 g	
Reproducibilidad	0,01 g	0,02 g	
Linearidad	±0,02 g	0,03 g	
Peso mínimo de pieza con piezas contadas	0,01 g	0,01 g	
Tiempo de calentamiento	2 horas	2 horas	
Peso de ajuste	1000 g (F1)	2000 g (F1)	
Paraviento	no		
Verificable	no		
Cantidad de piezas referencial con piezas contadas	10, 20, 50,100, facultativo		
Unidades de pesaje	g, ct		
Tiempo de estabilización (típico)	3 sec.		
Temperatura de servicio + 15° C		+ 30° C	
Humedad del aire max. 80 % (no condensado		o condensado)	
Dispositivo de pesaje sumergido	Ojete de enganche, serie		
Platillo de de pesaje (acero inoxidable) (mm)	128 x 128	128 x 128	
Peso kg (neto)	3,6 kg	3,6 kg	

KERN	PLB 10000-1	PLB 20000-1
Lectura (d)	0,1 g	0,1 g
Gama de pesaje (max)	10.000 g	20.000 g
Gama de taraje (subtractivo)	10.000 g	20.000 g
Reproducibilidad	0,1 g	0,2 g
Linearidad	±0,2 g	0,3 g
Peso mínimo de pieza con piezas contadas	0,1 g	0,1 g
Tiempo de calentamiento	2 horas	2 horas
Peso de ajuste	10 kg (F1)	20 kg (F1)
Paraviento	no	no
Verificable	no	
Cantidad de piezas referencial con piezas contadas	10, 20, 50, 100 (sólo PLB 20000-1), facultativo	
Unidades de pesaje	g, ct	
Tiempo de estabilización (típico)	3 sec.	
Temperatura de servicio	+ 15° C + 30° C	
Humedad del aire	max. 80 % (no condensado)	
Dispositivo de pesaje sumergido	Ojete de enganche, serie	
Platillo de de pesaje (acero inoxidable) (mm)	165 x 165	165 x 165
Peso kg (neto)	3,6 kg	3,6 kg


1.1. Dimensiones ILB 12K0.1D, ILB 30K0.2D:





ILB 60K0.5D, ILB 120K1D:




PLB 100-3, PLB 200-3










PLB 1000-2, PLB 2000-2









PLB 10000-1, PLB 20000-1







2 Declaración de conformidad



KERN & Sohn GmbH

D-72322 Balingen-Frommern Apartado de correos 4052 Correo electrónico: info@kernsohn.de Tel.: 0049-[0]7433- 9933-0 Fax: 0049-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.de

Declaración de conformidad

EC-Konformitätserklärung

EC- Déclaration de conformité

EC-Dichiarazione di conformità

EC- Declaração de conformidade

EC-Deklaracja zgodności

EC-Declaration of -Conformity

EC-Declaración de Conformidad

EC-Conformiteitverklaring

EC- Prohlášení o shode

ЕС-Заявление о соответствии

 Konformitäts- erklärung GB Declaration of conformity CZ Prohlášení o Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht mit den nachstehenden Normen übereinstimmt. We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards. Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu
GB Declaration of conformity We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards. CZ Prohlášení o Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu
conformity with the following standards. CZ Prohlášení o Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu
conformity with the following standards. CZ Prohlášení o Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu
also de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del comp
shode s níže uvedenými normami.
E Declaración de Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta
conformidad declaración está de acuerdo con las normas siguientes
F Déclaration de Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la
conformité présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
Dichiarazione di Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione s
conformità riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
NL Conformiteit- Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking
verklaring heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
P Declaração de Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta
conformidade declaração, corresponde às normas seguintes.
PL Deklaracja Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie
zgodności dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
RUS Заявление о Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация
соответствии соответствует перечисленным ниже нормам.

Electronic Balance: KERN ILB/PLB

Mark applied	EU Directive	Standards	Title
((2004/108/EC	EN 55022: 2000	EMC
	2006/95/EC	EN 61010-1: 2004	Low Voltage

Date: 27.11.2007

12

Signature:

Gottl. KERN & Sohn GmbH

Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0,Fax +49-[0]7433/9933-149

3 Indicaciones fundamentales (Generalidades)

3.1 Uso conforme a las normas

La balanza que usted adquirió sirve para determinar el peso de material de pesaje. Esta balanza ha sido diseñada como "balanza no automática", es decir que el material de pesaje se tiene que colocar de manera manual y cuidadosa en el centro del platillo de pesaje. En cuanto se obtenga un valor de pesaje estable, se puede proceder a leer el valor indicado por la balanza.

3.2 Uso inapropiado

La balanza no se puede utilizar para efectuar pesajes dinámicos. ¡Si se retiran o añaden pequeñas cantidades al material de pesaje, es posible que la balanza indique valores de pesaje equivocados como consecuencia de la función de "compensación de estabilidad" integrada en el aparato! (Ejemplo: la salida lenta de un líquido que se encuentre sobre la balanza dentro de un recipiente.)

Evitar que el platillo de pesaje esté expuesto a una carga continua. Esto podría dañar el mecanismo medidor de la balanza.

También es sumamente importante evitar que la balanza sea expuesta a golpes y sobrecargas superiores a la carga máxima permisible (máx.) teniéndose en cuenta una carga de tara eventualmente ya existente. Esto podría averiar la balanza.

Nunca utilizar la balanza en lugares potencialmente explosivos. Los modelos fabricados en serie no están protegidos contra explosión. No está permitido modificar la construcción de la balanza. Esto podría provocar resultados de pesaje falsos, deficiencias en la seguridad de la balanza o la destrucción de la misma.

La balanza sólo se debe utilizar en conformidad con las especificaciones descritas aquí. Si se desea utilizar la balanza en otros campos de aplicación, se requiere una autorización escrita de parte de la empresa KERN.

3.3 Garantía

El derecho de garantía queda excluido en los siguientes casos:

- Inobservancia de las especificaciones contenidas en estas instrucciones de servicio
- Utilización de la balanza fuera de los campos de aplicación descritos
- Modificación o apertura del aparato
- Deterioro mecánico y danificación por medios, líquidos y desgaste natural
- Emplazamiento e instalación eléctrica realizados inadecuadamente
- Sobrecarga del mecanismo medidor

3.4 Control de medios de ensayo

En el marco de aseguramiento de calidad es necesario que se controlen con regularidad las cualidades de medición de la balanza así como la aptitud de una eventual pesa de calibración. El usuario responsable tiene que determinar el intervalo adecuado así como el tipo y las dimensiones de este control. Para más información sobre el control de medios de ensayo de balanzas así como sobre las pesas de calibración requeridas para tal efecto, véase la página web de la empresa KERN (www.kern-sohn.com). En el acreditado laboratorio de calibración DKD de la empresa KERN es posible calibrar balanzas y pesas de calibración de una manera rápida y rentable (aquí se realiza el ajuste a la medida normal válida a nivel nacional).

4 Indicaciones de seguridad básicas

4.1 Observar las instrucciones de servicio

Lea las instrucciones de servicio detenidamente antes de proceder con el emplazamiento y la puesta en marcha de la balanza, incluso si ya tiene cierta experiencia con balanzas de la marca KERN.

4.2 Formación del personal

Sólo personal debidamente capacitado debe manejar y cuidar estos aparatos.

4.3. Advertencias de seguridad funcionamiento a batería (solo KERN ILB)

El tipo de abastecimiento con corriente se indica al encender la balanza:

bAtt / SLA / nlnnH

nInnH Función "CHr6" activada "YES"/ 6x acumuladores NiMH utilizados **SLA** Función "CHr6" activada "YES"/ acumuladores SLA utilizados **bAtt** Función "CHr6" desactivada "no" funcionamiento a batería

ATENCIÓN Riesgo de explosión: Para el funcionamento a batería la función "**CHr6**" tiene que estar reglada en "**no**", ver cap. 12.5.

5 Transporte y almacenaje

5.1 Control en el momento de entrega del aparato

Por favor, controlar en el momento de entrega de la balanza si el embalaje o el aparato muestran algún daño externo visible.

5.2 Embalaje

Guarde todas las partes del embalaje original para el eventual caso de tener que devolver el aparato.

Sólo utilizar el embalaje original para la devolución del aparato.

Retire todos los cables conectados así como todas las piezas sueltas o movibles antes de enviar el aparato.

Vuelva a montar los seguros de transporte. Asegure todas las piezas, como p.ej. la placa de pesaje o la fuente de alimentación, contra posibles movimientos y, por consiguiente, contra daños.

6 Desembalaje, emplazamiento y puesta en marcha

6.1 Lugar de emplazamiento, lugar de uso

La balanza está construida de tal forma que siempre se obtendrá resultados de pesaje fiables, siempre y cuando el pesaje se realice bajo condiciones de uso habituales. Usted podrá trabajar con rapidez y exactitud si elige el lugar de emplazamiento ideal para su balanza.

Por eso debe observar los siguientes puntos respecto al lugar de emplazamiento:


- Colocar la balanza sobre una superficie sólida y plana
- No colocarla junto a una calefacción asi como fluctuación de temperatura por exponerla a la radiación solar para evitar que se caliente demasiado
- Proteger la balanza contra corrientes de aire dejando ventanas y puertas cerradas
- Evitar sacudidas de la balanza durante el proceso de pesaje:
- Proteger la balanza contra polvo, vapores y una humedad del aire demasiado alta;
- No exponer el aparato a una fuerte humedad por tiempo prolongado. Se pueden formar gotas de rocío (condensación de la humedad del aire en el aparato), cuando se coloque un aparato frío en un entorno mucho más caliente. En este caso hay que dejar que el aparato se aclimatice a la temperatura ambiente durante aprox. unas dos horas sin conectarlo a la red.
- Evitar la carga electroestática del material y del recipiente de pesaje.


En caso de existir campos electromagnéticos (por ej. por teléfonos celulares o radioequipos), al producirse corrientes de cargas electroestáticas así como alimentación de corriente inestable puede haber grandes divergencias en los valores de medición indicados por la balanza (resultados de pesaje falsos). Entonces hay que cambiar el lugar de emplazamiento o eliminar la fuente de fallos.

6.2 Desembalar

Extraer cuidadosamente la balanza del embalaje, sacar la funda de plástico y colocarla en el lugar previsto.

10.6.1 Emplazamiento Modelos PLB






PLB 1000-2, PLB 2000-2

PLB 10000-1, PLB 20000-1

Modelos ILB

• Quitar el seguro de transporte



• Instalar el platillo de pesaje



Nivelar la balanza con ayuda de los tornillos nivelantes en los pies hasta que la burbuja de aire del nivel de burbuja se encuentre dentro de las respectivas marcas.

10.6.2 Volumen de entrega

Accesorios de serie:

- Balanza
- Adaptador de red
- Acumuladores (puestos)
- Instrucciones de servicio
- Guardabrisa (sólo modelos con lectura d=1mg)

6.3 Conexión a la red

La balanza es alimentada con corriente a través de un adaptador de red externo. La tensión especificada en el rótulo del adaptador de red debe coincidir con la tensión proporcionada por la red local. Use exclusivamente adaptadores de red originales de KERN. Para el uso de otros modelos se requiere la autorización de parte de la empresa KERN.

6.4 Funcionamiento con acumulador

De serie la balanza está equipada con acumuladores recargables NiMH R6 (AA) y adaptador de red enchufable.

Cargar la batería sólo a través del adaptador suministrado.

Durante la primera sesión operativa es muy importante cargar los acumuladores aprox. 12 horas. Después descargar los acumuladores 3 veces completamente (observar la indicación en el display y la desconexión automática) y volver a cargar. Si esto es hecho, se aumenta la vida útil del acumulador y se alcanza la capacidad nominal del acumulador. Para el funcionamiento con acumulador la balanza tiene algunas funciones que se pueden activar o desactivar en el menú, ver cap. 12.4. Cuando la función AUTO-OFF está activada, la balanza se desconecta después de cinco minutos sin cambio de carga para ahorrar el acumulador.

Si en el display aparece el símbolo o "bat lo" al encender la balanza, la capacidad del acumulador será pronto exhausta, recargar el acumulador lo más pronto posible. Durante el proceso de carga, el símbolo aparece cada 2 segundos.

10.5 Funcionamiento a batería (solo KERN ILB)

Atención: observar las advertencias de seguridad, ver cap. 4.3

6.5.1 Indicación del estado de carga de la batería



6.6 Conexión de aparatos periféricos

Antes de desconectar o conectar aparatos suplementarios (impresora, ordenador) al interfaz de datos, es necesario separar la balanza de la red eléctrica. Utilice exclusivamente accesorios y equipo periférico de KERN, ya que éstos están adaptados óptimamente a los requisitos su balanza.

6.7 Primera puesta en servicio

El tipo de abastecimiento con corriente se indica al encender la balanza:

bAtt / SLA / nlnnH

nInnH Función "CHr6" activada "YES"/ 6x acumuladores NiMH utilizados
 SLA Función "CHr6" activada "YES"/ acumuladores SLA utilizados
 bAtt Función "CHr6" desactivada "no" funcionamiento a batería

ATENCIÓN Riesgo de explosión: Para el funcionamento a batería la función "**CHr6**" tiene que estar reglada en "**no**", ver cap. 12.5.

Para conseguir buenos resultados de pesaje con las balanzas electrónicas, la balanza debe tener alcanzado su temperatura de servicio (ver tiempo de calentamiento en cap. 1). Durante este periodo de calentamiento, la balanza tiene que estar conectada al la corriente (red, acumulador o batería).

La precisión de la balanza depende de la aceleración de caída o gravedad existente en ese punto geográfico. Leer obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Ajuste".

6.7.1 Encender / apagar

Poner en servicio Apretar la tecla ON/OFF aprox. 0,5 sec .

La balanza efectúa un autotest. Luego que aparezca la indicación de peso, la balanza está lista para pesar.

Desconectar Apretar la tecla **ON/OFF** aprox. 0,5 sec .

Antes de apagarse la indicación, aparece brevemente -OFF-.

6.7.2 Indicación de estabilidad

6.7.3 Indicación cero de la balanza

Si la balanza a pesar del platillo de pesaje descargado no señala exactamente cero, apretar la tecla La balanza comienza a reponerse a cero [→0←].

7 Ajuste


Como la aceleración de la gravedad no es igual en todos los puntos de nuestro planeta, es necesario ajustar la balanza a la aceleración de la gravedad existente en el respectivo lugar de emplazamiento teniéndose en consideración el principio físico de pesaje en que se basa la misma (sólo si la balanza aún no ha sido ajustada en fábrica al respectivo lugar de emplazamiento). Este ajuste se tiene que efectuar en la puesta en marcha inicial de la balanza así como después de cada cambio del lugar de emplazamiento y para fluctuaciones de temperature de los alrededores. Para obtener valores de medición exactos, también se recomienda ajustar la balanza de vez en cuando durante el pesaje.

Procedimiento al ajustar:

El ajuste debería hacerse con el peso de ajuste recomendado.

(ver cap. 1 "Datos técnicos"):

Observar las condiciones de estabilidad ambiental. Un tiempo de calentamiento de aprox. 2 horas para la estabilización es necesario.



El valor de peso del peso de ajuste necesario aparece:

3.000 **

Modelos ILB:

Colocar con cuidado el peso de ajuste en el centro del platillo de pesaje. En el display aparece **CAL**, comienza automaticamente el ajuste.

Modelos PLB:

Poner el peso de calibración necesario cuidadosamente en el centro del platillo de pesaje y apretar tecla **PRINT**. En el display aparece **CAL**, comienza automaticamente el ajuste.

CRL

Una vez concluído el ajuste, aparece unLoAd al display

unLoRd

Quitar el peso de ajuste

donE

6. 2. v CRL

• Regresar al modo de pesaje

Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-Ó-


apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

20

8 Elementos de manejo

8.6 Display con iluminación de fondo

Display muy rico en contraste que se puede también leer en la oscuridad. **KERN ILB:**



KERN PLB:



8.7 Vista general del teclado

Apretar tecla	Función en modo operador	
ON OFF	Encender/apagar equipo	
F	Tecla funcional	
-0+	Poner balanza a cero	
PRINT	Edición de datos	
TARE	Tarar la balanza	

8.8 Resumen de las indicaciones

N°	Indicación	Descripción
1.	FIL	Ajuste del filtro
2.	bAud	RS 232 Velocidad del interface
3.	HiLo	+/- tolerancia a respecto del peso referencial
4.	rEPL	Impreso automático del display
5.	StAb	Al aparecer la indicación de estabilidad se inicia el impreso
6.	Auto	Control de la indicación de peso en 0
7.	t1	Desconexión automática
8.	toP	Almacenaje del peso máximo
9.	Add	Símbolo para sumar
10.	AnLs	Símbolo para función pesaje de animales
11.	tArE	Simbolo para función PRE-TARE (subtracción previa del tara)
12.	→0←	Indicación cero de la balanza
13.	[🛂]	Indicación de estabilidad
14.	PCS	Simbolo para modo operativo "contar piezas"
15.	g (kg)	Simbolo para modo operativo "pesar"
16.		Capacidad el acumulador agotada dentro de breve tiempo.
17.	Net	Símbolo tara
18.	+0+	Tolerancia +/- respecto al peso referencial Entrada del límite inferior o peso por debajo de la tolerancia
19.	-0+ OK OK	Tolerancia +/- respecto al peso referencial, el peso se encuentra dentro de los límites preestablecidos
20.	-0+ Max -	Tolerancia +/- respecto al peso referencial Entrada del límite superior o peso por cima de la tolerancia

9 El menú

Los elementos individuales del sistema de menús (menús principales, submenús y reglajes) aparecen con un número P y una abreviación.

Las abreviaciones numéricas de los menús se encuentran en la lista siguiente de las funciones de menú.

9.6 Lista de las funciones de menú

P1 rEAd P1.1 FiL P1.2 Auto P1.3 tArA P1.4 Fnnd P2 Prnt P2.1 Pr_n P2.2 S_Lo P2.3 bAud	YES no no	básicos, ver cap. 11] Reglajes de filtro Auto-Zero Función de taraje Filtro Median o RS 232, ver cap. 14.2] Reglaje tipo de emisión de datos Entrada peso mínimo Reglaje cuota baud	
P2.4 S_rS	8d1SnP	Reglaje parámetros de transferencia	
P3 Unit	[Unidades de pesaje, ver cap. 10.4]		
P3.1 StUn	kg	Reglaje unidad de pesaje estándar	
P4 Func	[Modos operativos, ver cap. 13]		
P4.1 FFun	ALL	Selección de modos operativos activados	
P4.2 Funi	No	Conmutación de las unidades de pesaje	
P4.3 PcS	No	Contaje de piezas	
P4.4 HiLo	No	Pesaje de tolerancia	
P4.5 PrcA	No	Pesaje de porcientos (mediante pesaje)	
P4.6 Prcb	No	Pesaje de porcientos (med. entrada manual)	
P4.7 AtAr	No	Taraje automático	
P4.8 toP	No	Función de valor cumbre	
P4.9 Add	No	Sumar	
P4.A AnLS	No	Pesaje de animales	
P4.b tArE	No	PRE-TARE	
P5 othr	P5 othr [Otras funciones útiles, ver cap. 12]		
P5.1 bL	Auto	Iluminación del fondo de la indicación	
P5.2 bLbt	50	Intensidad de la iluminación del fondo	
P5.3 bEEP	YES	Melodía de teclas	
P5.4 t1	no	AUTO-OFF	
P5.5 CHr6	no	Apagar función de carga del acumulador	
P6 CAL P6.1 St_u P6.2 uCAL	[Ajuste, ver cap. 7] No documentado Ajuste		

9.7 Navegación en el menú

Vista de conjunto de las teclas en el menú:

Apretar tecla	Función en el menú
F PRINT	Ingreso al menú principal
TARE	Entrada numérica del peso de tara
	Hojear atrás
→ 0←	Selección menú
	Cambio de valor de parámetros
	Aumento del valor numérico de una cifra por "1"
TARE	Llamar submenú/parámetro
	Selección de la cifra que se deberá modificar a la derecha
PRINT ->	Confirmar/ Salvar los reglajes
F	Salir de la función sin modificar los reglajes
	Regresar al menú

Salvar / Retorno al modo de pesaje

Las modificaciones hechas en el almacén de la balanza son primero aseguradas mediante el proceso de salvaguardia.

Para esto apretar la tecla varias veces hasta que apareza la indicación "SAVE"?.

Al apretar la tecla las modificaciones hechas son salvadas.

Para rechazar las modificaciones, apretar la tecla Después se regresa automaticamente al modo de pesaje.

10 Operación básica

10.1 Encender / apagar

Poner en servicio Apretar aprox. 0,5 sec.

La balanza efectúa un autotest. Luego que aparezca la indicación de peso, la balanza está lista para pesar.

Desconectar Apretar aprox. 0,5 sec.

Antes de apagarse la indicación, aparece brevemente -OFF-.

10.1.1 Indicación de estabilidad

10.1.2 Indicación cero de la balanza

Si la balanza a pesar del platillo de pesaje descargado no señalara exactamente cero,

esperar la pantalla de estabilidad y apretar la tecla . La balanza comienza a reponerse a cero y aparece el símbolo →0←.

Poner a cero sólo posible dentro de la margen de $\pm 2\%$ MAX (Err2).

10.2 Pesaje simple

- 1. Poner el material a pesar
- 2. Esperar que aparezca la indicación de estabilidad [___].
- 3. Leer el resultado de pesaje.

10.3 Conmutar el alcance de pesaje (sólo balanzas de gama múltiple)

Si durante la medición se excede el alcance de pesaje inferior max., la balanza cambia automaticamente al alcance superior. Arriba por la izquierda del indicador aparece el símbolo →2←.

Después de terminar el pesaje la balanza regresará automaticamente al alcance inferior. De acuerdo al alcance de pesaje cambiará también la lectura, ver cap. "Datos técnicos".

10.4 Pesaje con tara

El peso propio de algunos recipientes de pesaje se puede deducir mediante apriete al botón o mediante entrada numérica para que en los pesajes siguientes se indique sólo el peso neto del material que se va a pesar.

10.4.1 Taraje

⇒ Poner el recipiente de pesaje y apretar Aparece el indicador cero y el símbolo **Net**.

El peso tara queda salvaguardado hasta que sea borrado.

Nota:

El proceso de taraje se puede repetir tantas veces quisiera, por ejemplo al pesar varios componentes en una mezcla (pesaje de añadidura). El limite será alcanzado cuando toda la gama de pesaje esté al límite de su capacidad. Después de quitar el recipiente de taraje, el peso total aparece como indicación negativa.


En caso de valores negativos o cero en la pantalla, no se puede tarar (Err3).

10.4.2 Borrar tara

⇒ Descargar la balanza y apretar la tecla ; se paga el símbolo Net y aparece el indicador cero.

10.4.3 Entrada numérica del peso tara (PRE-TARE)

⇒ En el modo de pesaje apretar tecla y al mismo tiempo



- ⇒ Mediante la tecla seleccionar el dígito y mediante tecla la cifra, el respectivo dígito centellea
- ⇒ Confirmar mediante la tecla El peso entrada es automaticamente salvaguardado como peso tara, aparecen el símbolo **Net** y el peso tara con prefijo negativo.
- ⇒ Poner el recipiente llenado en la balanza. En la pantalla aparece el peso neto.

Nota:


La balanza puede memorizar hasta 10 valores PRE-TARE, ver cap. 13.9

Borrar tara:

⇒ Apretar tecla . El símbolo **Net** se apaga, aparece el indicador cero.

10.5 Unidad de pesaje estándar

La unidad de peso seleccionada queda también conservada después de separar de la red.



Apretar de nuevo tecla, la unidad de pesaje actualmente seleccionada centellea

⇒ Apretar la tecla tantas veces hasta que aparezca la unidad de pesaje deseada (ver cap. 1 "Datos técnicos")

La balanza regresa al menú

Apretar repetidamente la tecla hasta que aparezca "SAVE"?


Almacenar las modificaciones hechas mediante la tecla La balanza regresa al modo e pesaje, en la indicación aparece la unidad de pesaje seleccionada. La unidad de pesaje seleccionada queda conservada aun después de la separación de la red



10.6 Conmutación temporaria de las unidades de pesaje (P4.2Funi)

La unidad de peso seleccionada como sigue no queda conservada después de cortar la red.

Requisito: Función "P4.2 Funi" activado (yes).



11 Función de menú "P1 rEAd" Reglajes básicos


En el menú "P1 rEAd" se pueden cambiar los reglajes del equipo y activar las funciones. Con esto es posible una adaptación a las necesidades individuales de pesaje.

11.4 Ajustes de filtro

Bajo este punto de menú la balanza puede adaptarse a ciertas condiciones ambientales y para fines de medición.

Llamar menú

⇒ Apretar las teclas al mismo tiempo, aparece "P1 rEAd"



⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-0-


apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

11.5 Filtro Median

Sobre todo útil en caso de sacudidas y vibraciones (formación de valor medio).

Llamar menú

⇒ Apretar las teclas al mismo tiempo, aparece "P1 rEAd"



⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-0-

apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar


11.6 Auto-Zero – Seguimiento automático de ceros

Mediante esta función se taran automaticamente pequeñas oscilaciones de peso. ¡Si se retiran o añaden pequeñas cantidades al material de pesaje, es posible que la balanza indique valores de pesaje equivocados como consecuencia de la función de "compensación de estabilidad" integrada en el aparato! (p.ej. la salida lenta de un líquido que se encuentre sobre la balanza dentro de un recipiente, proceso de vaporización).

Para dosificaciones con pequeñas oscilaciones de peso se recomienda pues desactivar esta función.

Llamar menú

⇒ Apretar las teclas al mismo tiempo, aparece "P1 rEAd"



⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-0-

apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

11.7 Función tara

Mediante esta función se pueden reglar las siguientes funciones Tara:

AtAr Taraje automático conectado queda salvaguardado aun después de cortarlo de la red (descripción ver cap. 13.5)

- no Taraje automático desactivado
- tArF El último valor Tara es memorizado y queda salvaguardado aun después de cortarlo de la red. Al encender la balanza éste aparece como valor negativo con el símbolo NET.

⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-0-


P1.3 ER-R

apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

12 Función de menú "P5 Othr" - Otras funciones útiles

Aquí se pueden poner parámetros que influencian el manejo de la balanza, como p.ej. iluminación del fondo y melodías del teclado.

12.4 Iluminación del fondo de la indicación



no = iluminación del fondo conectada

sí = Iluminación del fondo desconectada

Auto = La iluminación de fondo se apaga automaticamente 10 segundos después de haber alcanzado un valor de pesaje estable.

⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .


Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-0-

apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

12.5 Intensidad de la iluminación del fondo

Para optimizar la legibilidad y el consumo de energía, la intensidad de la iluminación del fondo puede adaptarse de 0 hasta 100 % . Intensidad baja prolonga la vida útil del acumulador.



⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .


Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-0-

apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

12.6 Señal acústica al apretar tecla

⇒ Apretar las teclas al mismo tiempo, aparece "P1 rEAd"







⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-0-


apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

12.7 AUTO-OFF - Desconexión automática

Cuando la función AUTO-OFF está activada, la balanza se desconecta después de cinco minutos sin cambio de carga para ahorrar el acumulador.

Ajuste	Función Servicio de red	Funcionamiento con acumulador
t1 = no	desactivado	desactivado
t1 = YES	activado	activado
t1 = Auto	desactivado	activado

⇒ Apretar las teclas al mismo tiempo, aparece "P1 rEAd"



⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.


-0-

5.4. E1

apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

12.8 Acumulador-opciones de carga


Al utilizar baterías no recargables, con esta función se debe poner la función de carga del acumulador "**5.5 cHr6**" en "**no**". Al no observar hay riesgo de deflagración.



- **no** Función de carga del acumulador desactivada, el símbolo de carga del acumulador ino aparece. Al encender la balanza aparece "bAtt".
- **YES** Función de carga del acumulador activada. Durante el proceso de carga, el símbolo aparece cada 2 segundos. Al encender la balanza aparece "nlmh" (NiMH R6 acumuladores).

13 Función de menú "P4 Func" - Modos de funcionamiento


En el menú "4.1.FFun" pueden seleccionarse funciones que el operador recibe a su disposición sin tener que acceder cada vez al menú. Todos los modos de funcionamiento activados pueden llamarse directamente a través de la tecla Llamamiento de menú:



Directamente en el menú "4.1.FFun" se puede activar sólo una función.

Si sólo un modo operativo tiene que llamarse a través de la tecla seleccionar simplemente la función deseada con la tecla y confirmar con la tecla.

Si tendrán que llamarse varios modos operativos a través de la tecla seleccionar la función "ALL" con la tecla y confirmar con la tecla selección de los modos operativos archivados dentro de "ALL", viene en el capítulo siguiente 13.1.



Regresar al modo de pesaje


⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-oapretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

13.4 Reglajes a la función P4.1 FFun "ALL"

Aquí se escogen los puntos de menú que entonces se pueden seleccionar mediante la tecla ...



no = Función desactivada

YES = Función activada

Repetir este proceso para cada otro modo de funcionamiento disponible.

Regresar al modo de pesaje

⇒ Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con la tecla para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.


-0-

apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

⇒ En el modo de pesaje ahora se pueden llamar todos los modos operativos activados a través de la tecla :

Ejemplo: llamada de la función Pesaje de tolerancia:

En el modo de pesaje apretar la tecla , aparece la primera función activada:




Regresar al modo de pesaje con .

13.5 Contar piezas (función P4.3 PcS)

Antes de que la balanza puede contar piezas, tiene que saber el peso promedio de una pieza (la así llamada referencia). Para esto hay que colocar una cierta cantidad de las piezas que se van a contar. La balanza averigua el peso total y lo divide por la cantidad de piezas (la así llamada cantidad referencial de piezas). En la base del peso pormedio de pieza calculado se realizará después el contaje. Entonces vale:


Cuanto más alta la cantidad referencial de piezas, tanto mayor es la exactitud de contado.

Llamar función de contar



Mediante la tecla seleccionar la cantidad referencial deseada.


Cantidad referencial 10, 20 o 50



Confirmar la cantidad referencial seleccionada mediante tecla (p.ej. 20)


• Formar referencia

Poner tantas piezas contadas como lo exige el número referencial seleccionado.




Quitar el peso referencial. La balanza se encuentra en el modo contaje de piezas y cuenta todas las unidades que se encuentran en el platillo de pesaje

• en selección "número referencial seleccionable a placer" FrEE



Mediante la tecla seleccionar el punto que va a cambiar



Mediante la tecla seleccionar la cifra





En el display aparece "LoAd"

Poner tantas piezas a contar en el platillo de pesaje como la cantidad referencial de piezas seleccionada lo pida y confirmar con la tecla .

- Quitar el peso referencial. La balanza se encuentra ahora en el modo contaje de piezas y cuenta todas las unidades que se encuentran en el platillo de pesaje
- Regresar al modo de pesaje

Apretar tecla repetidamente.

Nota:

Si al apretar la tecla ya no hay piezas en el platillo de pesaje, aparece brevemente "Lo" en el display y la pantalla de la balanza regresa automaticamente al modo de pesaje.

Si el peso por pieza es menor que la legibilidad (d), aparece el mensaje de fallo -Err5- y el indicador de la balanza regresa también automáticamente al modo de pesaje.

13.6 Pesar con margen de tolerancia (función P4.4 HiLo)

Al pesar con gama de tolerancia el valor límite inferior y superior se pueden programar individualmente. En controles de tolerancia como dosear, porcionar o clasificar la balanza avisa mediante la marca de tolerancia si el valor límite es eccedilo o no alcanzado.

Las marcas de tolerancia (Min, Ok, Max) en la parte superior de la pantalla indican si el material de pesaje está dentro de los dos límites de tolerancia. Las marcas de tolerancia está sólo en funcionamiento durante el modo operativo pesaje de tolerancia, sino, no se las puede ver.

La marca de tolerancia suministra la siguiente información:




Min Material de pesaje debajo del límite de tolerancia inferior


Ok Material de pesaje dentro del límite de tolerancia

Máx. Material de pesaje por cima del límite de tolerancia superior

Llamar función



Poner límite de tolerancia inferior "Min"



- Selección del punto a cambiar mediante , el punto activo respectivo centellea
- Mediante seleccionar la cifra
- Confirmar el límite de tolerancia inferior entrado mediante
- Poner límite de tolerancia superior "Max"



- Selección del punto a cambiar mediante , el punto activo respectivo centellea
- Mediante seleccionar la cifra
- Confirmar el límite de tolerancia superior entrado mediante



La balanza se encuentra ahora en el modo pesaje de control. Colocar el material a pesar, se inicia el control de tolerancia.

Regresar al modo de pesaje
 Apretar tecla repetidamente.


Nota:

En caso de entradas no admitidas, como p.ej. límite de tolerancia inferior más grande que límite de tolerancia superior, la balanza emite un mensaje de error (-lo-) y regresa automaticamente al modo de pesaje.

13.7 Definición del porcentaje (funciones P4.5 PrcA/ P4.6 Prcb)


La averiguación del porcentaje permite la indicación del peso en porcientos, con referencia a un peso referencial.

13.7.1 Averiguar el peso referencial mediante pesaje (P4.5 PrcA)




Quitar el peso referencial. La balanza se encuentra ahora en el modo determinación del porcentaje.

Poner el material a pesar, el porcentaje al cuerpo referencial se indica en el display:



13.7.2 Entrada numérica del peso referencial (P4.6 Prcb)

Llamar función




• Formar referencia

- El indicador parpadeante le invita a entrar el peso referencial




 Mediante la tecla seleccionar el dígito que se va a cambiar, el dígito activo centellea.



- Mediante la tecla seleccionar la cifra
- Confirmar el peso referencial mediante la tecla

La balanza se encuentra ahora en el modo determinación del porcentaje. Poner el material a pesar, el porcentaje al cuerpo referencial se indica en el display:




• Regresar al modo de pesaje

Apretar tecla repetidamente

13.8 Taraje automático (función P4.7 AtAr

Esta función se puede utilizar para una rápida definición del peso neto si la carga tara cambia en cada pesaje.

Llamar función



- 1. Aplicar el recipiente de pesaje
- 2. El peso del recipiente es automaticamente memorizado como peso tara, aparecen el indicador cero y el símbolo NET
- 3. Poner el material para pesar y leer el resultado
- 4. Quitar el material a pesar y el recipiente
- 5. Colocar el siguiente recipiente de pesaje, repetir pasos 2 4.

• Regresar al modo de pesaje


Apretar tecla repetidamente

Nota:

Hay que observar que la entrada del peso mínimo (reglaje ver cap. 14.2.3) sea menor que el peso del recipiente de pesaje, sino el recipiente de pesaje no es automaticamente tarado.

13.9 Función de valor máximo (P4.8 toP)

Esta función indica el valor de carga más alto (valor cumbre) de un pesaje.



La balanza se encuentra ahora en el modo de valor máximo, aparece el símbolo "**Max**".



- ⇒ Cargar el platillo de pesaje. El valor máximo de carga es indicado.
- ⇒ El valor máximo queda indicado en el display, hasta que se apriete la tecla Después la balanza está lista para más mediciones.
- Regresar al modo de pesaje


 Apretar tecla repetidamente.

13.10 Sumar los valores indicados (función P4.9 Add)

Cualquier cantidad de pesajes únicos es automaticamente añadida a una suma total, por ejemplo todos los pesajes individuales de un lote.

Después del control de parada hecho (), el valor de pesaje es automaticamente editado a la impresora opcional. El valor de indicación es sumado a la memoria de sumas. Después viene el tarado automático. Esto se repite nuevamente cada subsecuente vez que una nueva muestra sea colocada en la balanza. Después de terminar los últimos pesajes individuales, aparece la suma total ("TOTAL=") al apretar la tecla [ON/OFF].

Llamar función



⇒ Poner peso A

Después del control de parada (►) hecho, apretar la tecla . El valor indicado es agregado a la memoria de sumas (símbolo "▲" derecha arriba aparece) y es emitido a la impresora opcional.

⇒ Quitar el peso, la balanza regresa a cero

⇒ Poner el peso **B**

Después del control de parada () hecho, apretar la tecla suma de los dos pesajes (aparece el símbolo " à " derecha arriba). El resultado es emitido a la impresora opcional.

spañol

- ⇒ En caso de necesidad pese más piezas como descrito antes. Observe que la balanza debe ser descargada entre los pesajes individuales. Este proceso puede repetirse tantas veces hasta que la pantalla de la balanza esté agotada (indicador "5-FULL").
- Después de terminar el último pesaje individual, la suma total (TOTAL) de todos los pesajes es emitida a la impresora opcional al apretar nuevamente.

(1) 1.912 kg (2) 1.912 kg -----TOTAL: 3.824 kg

Si depués de apretar de en el display aparece "P", la balanza está lista para otro proceso de sumar.

Si después de apretar en el display aparece "unLoAd", descargar el platillo de pesaje y esperar el indicador cero con símbolo "P". Después la balanza está lista para otro proceso de sumar.

• Regresar al modo de pesaje


Apretar la tecla , aparece ESC.

ESE ?

Mediante la tecla regresar al modo de pesaje o mediante la tecla regresar al modo de sumar.

13.10.1 Llamada del valor indicado memorizado como último

Al interrumpir el proceso de sumar, p.ej. después de separar de la red, el valor indicado memorizado como último puede llamarse así:



Si depués de apretar de en el display aparece "P", la balanza está lista para otro proceso de sumar.

Si después de apretar en el display aparece "unLoAd", descargar el platillo de pesaje y esperar el indicador cero con símbolo "P". Después la balanza está lista para otro proceso de sumar.

• Regresar al modo de pesaje

Apretar la tecla aparece ESC.


ESE ?

Mediante la tecla regresar al modo de pesaje o mediante la tecla regresar al modo de sumar.


13.11 Función pesaje de animales (P4.A AnLS)

Utilice esta función para pesar materiales de pesaje inquietos (p.ej. animales) o en caso de vibraciones fuertes. Durante un lapso de tiempo, la balanza averigua valores de peso y calcula desde ahí un valor medio.

Llamar función



⇒ Mediante la tecla seleccionar el intervalo de tiempo (sec) para formar el valor promedio



⇒ Confirmar la selección con la tecla PRINTI


 ➡ Colocar el material a pesar en la balanza. Después de exceder el peso mínimo (ver cap. 14.2.3), el pesaje se inicia automaticamente.
 Durante el pesaje aparecen segmentos horizontales en la pantalla, a continuación aparece el resultado con el símbolo "OK".

- ⇒ Descargar la balanza para poder ejecutar otro pesaje nuevo.
- Regresar al modo de pesaje


 Apretar tecla repetidamente

13.12 Memoria PRE-TARE (P4.b tArE)

Llamar función



Entrada valor PRE-TARE



- ⇒ Mediante la tecla seleccionar el dígito a cambiar y mediante tecla seleccionar la cifra, el respectivo dígito activo centellea.
- ⇔ Confirmar mediante la tecla

 PRINT

 P

Ó

Apretar tecla de nuevo. El peso entrada es automaticamente salvaguardado como peso tara, aparecen el símbolo **Net** y el peso tara con prefijo negativo.

0

⇒ Para entrar otros **valores PRE-TARE** apretar la tecla , aparece "tArE 1". Entrar el valor PRE-TARE para " tArE 1" como descrito antes. Otros valores PRE-TARE pueden memorizarse en "tArE 2" etc.

54

• Llamada del valor PRE-TARE



⇒ Confirmar mediante la tecla Aparecen el símbolo **Net** y el peso tara memorizado con prefijo negativo.

14 Salida de datos RS 232 C

Datos técnicos:

Tasa Baud -2400 - 38400 Baudios

Databits -7, 8
 Bits de paro -1, 2

• Bit de paridad -no, even, odd

 Al funcionar con interface, el funcionamiento sin fallos está sólo garantizado con el respectivo cable de interface KERN (max. 2m)


Modos de transferencia:

- Manual después de accionar la tecla PRINT
- contínuo, según reglaje
- automático, según indicación de estabilidad
- a pedido por equipo externo (órdenes de control remoto ver cap. 14.3)

Condiciones de emisión:

- stable emisión con valor de pesaje estable
- any emisión continua después de apretar la tecla PRINT (contraseña en el impreso: <?>)

14.4 Dotación de los pines del conector salida de la balanza (vista frontal)



Pin 2: Receive data Pin 3: Transmit data Pin 5: Signal ground

14.5 Función de menú "P2 Prnt" - Parámetro RS 232C

Vista de conjunto del menú:

P2.1 Pr_n Reglaje tipo de emisión de datos

P2.2 S_Lo Entrada peso mínimo

P2.3 bAud Reglaje cuota baud

P2.4 S rS Reglaje parámetros de transferencia

14.5.1 Navegación en el menú

- ⇒ En modo de pesaje apretar las teclas y al mismo tiempo, aparece el primer punto de menú "P2 Prnt"
- ⇒ Apretar tecla aparece "P2 Prnt"
- ⇒ Confirmar con tecla aparece el primer submenú "2.1 Pr_n"
- ⇒ Para otra selección apretar la tecla tanto tiempo hasta que aparezca la configuración deseada
 2.1 Pr_n →2.2 S_Lo →2.2 Pr_n → 2.3 bAud →P2.4 S rS
- ⇒ Apretar tecla , el reglaje actual centellea
- ⇒ Apretar tecla tanto tiempo hasta que aparezca la configuración deseada
- Confirmar reglaje con La balanza regresa al menú. Si lo desea, reglar los demás puntos del menú como descrito antes.

Regresar al modo de pesaje


Apretar repetidamente tecla hasta que aparezca la interrogación "SAVE"? .

Confirmar la interrogación con para memorizar los cambios hechos y regresar al modo de pesaje.

-0-

apretar para regresar al modo de pesaje sin salvaguardar.

14.5.2 Configuración tipo emisión de datos "P2.1 Pr_n"



noStAb Emisión instantánea de datos, aunque no estable (tecla PRINT)
StAb Emisión de datos con valor de pesaje estable (tecla PRINT)
rEPL Función de emisión automática (ver cap. 14.2.3)
CntA Emisión contínua en la unidad de pesaje estándar
Cntb Emsión contínua en la unidad actual de pesaje

14.5.3 Entrada peso mínimo "P2.2 S_Lo"

El peso mínimo tiene influencia en las siguientes funciones:

Taraje automático (cap. 13.5):


Para ejecutar esta función, el peso en el platillo de pesaje debe haber descendido bajo el valor de peso entrado, para después poder tarar automaticamente un peso mayor.

Función de emisión automático "rEPL" (cap. 14.2.2):


Se emite automaticamente un valor de pesaje si el valor de pesaje actual queda por cima del valor de pesaje entrado. El siguiente valor de pesaje es recién emitido si mientras tanto el valor de pesaje ha descendido debajo del valor de peso entrado.

Pesaje de animales véase cap. 13.8


Después de exceder el peso mínimo el pesaje se inicia automaticamente.



14.5.4 Reglaje de la cuota baud "P2.3 bAud"



14.5.5 Parámetros del interface RS232 "P2.4 S_rS"



7d2SnP: 7 databits, 2 stopbits, ninguna paridad 7d1SEP: 7 databits, 1 stopbit, EVEN paridad 7d1SoP: 7 databits, 1 stopbit, ODD paridad 8d1SnP: 8 databits, 1 stopbits, ninguna paridad 8d2SnP: 8 databits, 2 stopbits, ninguna paridad 8d1SEP: 8 databits, 1 stopbit, EVEN paridad 8d1SoP: 8 databits, 1 stopbit, ODD paridad

14.6 Protocolo de comunicación / órdenes de control remoto

Instrucción	Órdenes de control remoto
Z	Reponer indicador de peso en cero
Т	Taraje
s	Enviar valor de peso estable en unidad de pesaje estándar
SI	Enviar valor de peso al toque en unidad de pesaje estándar
SU	Enviar valor de pesaje estable en unidad de pesaje actual
SUI	Enviar valor de peso al toque en unidad de pesaje actual
C1	Activar transferencia continua en unidad de pesaje estándar
C0	Desactivar transferencia contínua en unidad de pesaje estándar
CU1	Activar transferencia contínua en unidad de pesaje actual
CO1	Desactivar transferencia contínua en unidad de pesaje actual
PC	Enviar todas las instrucciones implementadas

Cada instrucción tiene que concluirse con CR LF.

14.6.1 Acuses de recibo de la balanza

Instrucción	Acuses de recibo de la balanza
XX_	Instrucción
XX_A CR LF	Instrucción es aceptada y es ejecutada
XX_D CR LF	Instrucción terminada (aparece sólo después de XX_A)
XX_I CR LF	Instrucción recibida pero no puede ejecutarse
XX _ ^ CR LF	Instrucción recibida, pero apareció fallo time overflow
XX _ v CR LF	Instrucción recibida, pero carga insuficiente
XX_ECRLF	Fallo durante la ejecución, exceso de tiempo para valor de pesaje estable

Formato del juego de datos:

1-3	4	5	6	7-15	16	17		18	19
ión	or de lad				_				
Instrucción	Indicador de estabilidad	Espacio	Prefijo	Peso	Espacio		Unidad	C.R.	Ь,

Indicación de estabilidad: [Símbolo espacio], si estable

[?] si no estable [^] si sobrecarga

[v] si carga insuficiente [espacio] si positivo

[-], si negativo

Peso: 9 signos, orientados al borde derecho Unidad: 3 signos, orientados al borde izquierdo Instrucción: 3 signos, orientados al borde izquierdo

14.7 Emisión manual

Prefijo:

El usuario puede iniciar la emisión a mano al apretar la tecla **PRINT** (reglajes ver cap. 14.2.2).

Formato del juego de datos:

1	2	3	4 - 12	13	14 - 16	17	18
Indicador de estabilidad	Espacio	Prefijo	Peso	Espacio	Unidad	CR	LF

Indicación de estabilidad: [Símbolo espacio], si estable

[?] si inestable [^] si sobrecarga

[v] si carga insuficiente

Prefijo: [espacio] si positivo

[-], si negativo

Peso: 9 signos, orientados al borde derecho Unidad: 3 signos, orientados al borde izquierdo

14.8 Emisión contínua

La balanza puede funcionar en un modo para emisión continua de los resultados de pesaje. Este modo puede acitvarse y desactivarse mediante las órdenes a través del RS232. (reglajes ver capítulo 14.2.2).

- C1 CR LF transferencia continua en unidad de pesaje estándar con.
- C0 CR LF transferencia continua en unidad de pesaje estándar desc.

Formato del juego de datos:

1	2	3	4	5	6	7- 15	16	17	18	19	20	21
S	ı	Espacio	Indicador de estabilidad	Espacio	Prefijo	Peso	Espacio		Unidad		CR	LF

- CU1 CR LF transferencia continua en unidad de pesaje actual con.
- CU0 CR LF transferencia continua en unidad de pesaje actual desc.

Formato del juego de datos:

1	2	3	4	5	6	7- 15	16	17	18	19	20	21
S	n	_	Indicador de estabilidad	Espacio	Prefijo	Peso	Espacio		Unidad		CR	LF

Indicación de estabilidad: [Símbolo espacio], si estable

[?] si no estable [^] si sobrecarga

[v] si carga insuficiente

Prefijo: [espacio] si positivo

[-], si negativo

Peso: 9 signos, orientados al borde derecho Unidad: 3 signos, orientados al borde izquierdo

15 Avisos de fallo

Err2	Valor fuera de la gama cero
Err3	Valor fuera de la gama de taraje
Err4	Peso de ajuste fuera de la gama admitida (+-1% para peso de ajuste)
Err5	Peso de pieza menor que legibilidad
Err7	Tiempo de desconexión (debería ser más de tres segundos)
Err8	Entrada fuera de la zona admitida
NULL	Taraje / puesta a cero no pudo ejecutarse
FULL2	Gama de pesaje excedida
LH	Fallo del peso inicial El peso en el platillo de pesaje está fuera de la tolerancia admitida de 10%
5-FULL	Zona de pantalla excedida al sumar

16 Mantenimiento, conservación, eliminación

16.1 Limpiar

Antes de la limpieza hay que separar el aparato de la red eléctrica.

No utilice detergentes agresivos (disolventes o cosas por el estilo), sino solamente un paño humedecido con una lejía de jabón suave. Preste atención de que ningún líquido entre al interior del aparato. Seque las superficies con un paño seco, suave y limpio.

Elimine restos de pruebas o polvos con cuidado utilizando un pincel o una aspiradora de mano.

Eliminar de inmediato material de pesaje derramado.

16.2 Mantenimiento, conservación

Sólo técnicos de servicio capacitados y autorizados por la empresa KERN deben abrir el aparato. Separar el aparato de la red eléctrica antes de abrirlo.

16.3 Eliminación

El explotador debe eliminar el embalaje y/o la balanza conforme a las leyes nacionales o regionales vigentes en el lugar de uso del aparato.

17 Pequeño servicio de auxilio

En caso de avería en la secuencia de programa, se tiene que apagar la balanza y desconectarla de la red por unos segundos. Esto significa que se tiene que volver a efectuar el proceso de pesaje desde el principio.

Ayuda: Fallo posible Causa posible La indicación de peso no La balanza no está encendida. aparece. La conexión entre balanza y red eléctrica está interrumpida (cable de la red no enchufado o defectuoso). • Ha habido un apagón. Las baterías /acumuladores están mal puestos o No se han puesto baterías / acumuladores. La indicación del peso Corriente de aire / circulación de aire cambia siempre Vibraciones de la mesa / del suelo • El platillo de pesaje tiene contacto con cuerpos ajenos. Campos electromagnéticos / carga electroestática (elegir otro lugar de emplazamiento; si es posible, desconectar el aparato causante de las perturbaciones) El resultado del pesaie La indicación de la balanza no se encuentra en el obviamente está mal punto cero. El ajuste ya no está correcto. • Existen fuertes oscilaciones de temperatura. • El periodo de calentamiento no ha sido respectado. Campos electromagnéticos / carga electroestática (elegir otro lugar de emplazamiento; si es posible, desconectar el aparato causante de las

En caso de que aparezcan otros avisos de error, desconectar la balanza y volverla a conectar. Si el aviso de error no desaparece, informar al fabricante de la balanza.

perturbaciones)